



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Ementa: Ao DSM (Departamento de Serviços Municipais), solicitando o conserto da tampa de ferro do bueiro localizada na avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro, em Moreira César.



Protocolo: 0003048/2013
12/08/2013 - 09:11:16

IND Indicação 912/2013

Autor: ERIC FABIANO SARTORATO DE OLIVEIRA

Ementa: AO DSM (DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS), SOLICITANDO O CONSERTO DE TAMPA DE FERRO DO BUEIRO LOCALIZADA NA AVENIDA DOUTOR JOSÉ ADHEMAR CÉSAR RIBEIRO, E MOREIRA CÉSAR.

ENCAMINHA-SE

12 AGO. 2013

Vereador Ricardo Morino
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando que o serviço é necessário, pois bueiro, localizado em frente ao Recinto São Vito, está com a tampa frouxa e, com a passagem dos veículos acontece o atrito de ferro com ferro causando um ruído que incomoda os moradores ao redor, principalmente no período da noite (segue anexo foto).

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, providências junto ao departamento competente para o conserto da tampa de ferro do bueiro localizada na avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro, em Moreira César.

Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2013.

Vereador Professor Eric



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

CONTINUAÇÃO

INDICAÇÃO

Ementa: Ao DSM (Departamento de Serviços Municipais), solicitando o conserto da tampa de ferro do bueiro localizada na avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro, em Moreira César.

