



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Requeiro ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, estudos e providências para, *conserto do asfalto*, na entrada do anel viário, rotatória do Bairro Vila Suíça, que encontra-se deteriorado (esburacado e, com elevações), conforme foto em anexo, com risco de causar acidentes.




Protocolo: 0000587/2015
23/03/2015 - 13:20:53

REQ Requerimento 489/2015

Autor: CARLOS EDUARDO DE MOURA

Ementa: REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL. ESTUDOS E PROVIDÊNCIAS PARA CONCERTO DO ASFALTO, NA ENTRADA DO ANEL VIÁRIO, ROTATÓRIA DO BAIRRO VILA SUÍÇA, QUE ENCONTRA-SE DETERIORADO (ESBURACADO E COM ELEVAÇÕES). CONFORME FOTO EM ANEXO, COM RISCO DE CAUSAR ACIDENTES.



Senhor Presidente:

Considerando que, o asfalto encontra-se todo deteriorado, -esburacado e com elevações-, devido o grande fluxo de caminhões pesados que trafegam no referido local;

Considerando que, serviços de tapa buracos, não está sendo eficaz, para conter os buracos, sendo necessário realizar serviço de compactação do solo, para posteriormente, fazer novo asfalto;


REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário que se oficie ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, estudos e providências para, *conserto do asfalto*, na entrada do anel viário, rotatória do Bairro, Vila Suíça, que encontra-se deteriorado, conforme foto em anexo, com risco de causar acidentes.

Pindamonhangaba, 23 de março de 2015


CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO
VEREADOR



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo



Entrada do Anel Viário – na rotatória do Bairro Vila Suíça

Asfalto todo esburacado e com grandes elevações

Foto tirada no dia 23 de março de 2015

Obs: Serviços de tapa buracos, não está sendo eficaz, para conter os buracos, sendo necessário realizar serviço de compactação do solo, para posteriormente, fazer novo asfalto;