



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Requeiro ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, *visita técnica para verificar a causa e sanar o problema do empoçamento d'água* na Rua Capitão Isaias Marcondes Homem de Mello esquina com Rua Professor Baltazar de Godoy Moreira, Lessa.

REQUERIMENTO Nº 1529/2015

Autor: CARLOS EDUARDO DE MOURA

Ementa: REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A CAUSA E SANAR O PROBLEMA DO EMPOÇAMENTO D'ÁGUA NA RUA CAPITÃO ISAIAS MARCONDES HOMEM DE MELLO ESQUINA COM RUA PROFESSOR BALTAZAR DE GODOY MOREIRA, LESSA.

PROTOCOLO GERAL Nº 1907/2015

Data: 21/09/2015 - Horário: 13:37



Senhor Presidente:

Considerando que, a água fica empoçada na sarjeta de frente ao imóvel residencial nº 510 (fotos);



REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, *visita técnica para verificar a causa e sanar o problema do empoçamento d'água* na Rua Capitão Isaias Marcondes Homem de Mello esquina com Rua Professor Baltazar de Godoy Moreira, Lessa.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 21 de setembro de 2015


CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO
VEREADOR



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo



Água empoçada defrente ao imóvel nº 595 – Rua Cap. Isaias Marcondes Homem de Mello, esquina com Rua Professor Baltazar de Godoy Moreira Lessa