



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Em reiteração ao requerimento nº 1529/2015, requeiro ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, **visita técnica para verificar a causa e sanar o problema do empoçamento d'água** na Rua Capitão Isaias Marcondes Homem de Mello esquina com Rua Professor Baltazar de Godoy Moreira, Lessa.

REQUERIMENTO Nº 2010/2015

Autor: CARLOS EDUARDO DE MOURA

Ementa: EM REITERAÇÃO AO REQUERIMENTO Nº 1529/2015, REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR A CAUSA E SANAR O PROBLEMA DO EMPOÇAMENTO D'ÁGUA NA RUA CAPITÃO ISAIAS MARCONDES HOMEM DE MELLO ESQUINA COM A RUA PROFESSOR BALTAZAR DE GODOY MOREIRA, LESSA.

PROTOCOLO GERAL Nº 2498/2015

Data: 30/11/2015 - Horário: 13:56



Senhor Presidente:

Considerando que, a água fica empoçada na sarjeta de frente ao imóvel residencial nº 510 (fotos);

Considerando que, com as chuvas constantes o empoçamento d'água pode ser um potencial criadouro do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da dengue;


REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, **visita técnica para verificar a causa e sanar o problema do empoçamento d'água** na Rua Capitão Isaias Marcondes Homem de Mello esquina com Rua Professor Baltazar de Godoy Moreira, Lessa, em reiteração ao requerimento nº 1529/2015

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 30 de novembro de 2015

CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO
VEREADOR



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo



Água empocada defrente ao imóvel nº 595 – Rua Cap. Isaias Marcondes Homem de Mello, esquina com Rua Professor Baltazar de Godoy Moreira Lessa