



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Divisão Pindamonhangaba – RVDP
R. Cap. Alfredo César, 200 – Vila Nair – Pindamonhangaba - SP
CEP 12400-150 - Tel (12) 3644 4299
www.sabesp.com.br

Pindamonhangaba, 10 de Fevereiro de 2021.

RVDP - OF. 016/21

Ref: Of. 12/21- Req. 68/21 - CMP

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício e requerimento em epígrafe, encaminhamos anexa Nota Técnica 01/21 – RVDP2.

No ensejo, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



Adm. José Fonseca Marcondes Junior

Gerente de Divisão - RVDP
Matrícula 36476-6

Ilmo. Sr.
Francisco Norberto S. R. de Moraes
Vereador
Pindamonhangaba/SP

NOTA TÉCNICA

NOTA TÉCNICA N^o 01/2021 – RVDP2

REFERÊNCIA: Requerimento 68/21

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

1. Introdução

Esta nota tem a finalidade de responder ao Requerimento 68/21, do Sr^o Vereador Francisco Norberto S.R. de Moraes

O requerente solicita estudos e providencias para análise técnica das condições da Rua Jacyrema de Castro Giulianetti Almeida, Loteamento Residência e Comercial Vila São Paulo.


2. Sistema de Abastecimento de Água e Rede Coletora de Esgoto.

As redes de distribuição de água potável, e redes coletoras de esgoto, estão localizadas nos passeios do lado esquerdo e no lado direito da referida rua.

Informamos que não ocorreram serviços de manutenções em redes ou ramais de água ou de esgoto no leito carroçável da via.

3. Análise das condições do pavimento.

Informamos que a pavimentação asfáltica da via, é a executada pelo empreendedor do loteamento denominado de Residencial Vila São Paulo. Observa-se que existe uma deterioração do pavimento asfáltico decorrente dos anos, porém, em análise visual verificamos que em grande parte da via a pavimentação está em boas condições, exceto em frente ao imóvel n^o 69, que ocorre um recalque no pavimento decorrente a parada de veículos (anexo fotos do local).

U: 

4. Fotos da Via



Foto 01: Vista geral da Rua



Foto 02: Local de parada de caminhão frente nº 69



Foto 03: Frente imóvel nº 69 PV de esgoto no passeio




Foto 04: Frente do imóvel lado oposto do nº 69, PV de esgoto passeio


[Handwritten signature]
[Handwritten initials]




5. Conclusão

Não há danos na pavimentação da via decorrente de manutenção ou obras da Sabesp. As redes e ligações de água e esgoto estão localizadas nos passeios dos lados esquerdo e direito da via.

Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2021.


Marco Antonio de Sousa
Engenheiro – RVDP2
Matricula: 43.106-4


Sergio Roberto da Silva Santos
Gerente do Setor Técnico – RVDP2
Matricula: 36.543-6