



sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
DIVISÃO PINDAMONHANGABA - RVDP  
Rua Cap Alfredo César, nº 200, Vila Nair, CEP: 12400-150  
Telefone: (12) 3644-4299 Fac-símile: (12) 3644-4237  
www.sabesp.com.br

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2013

**RVDP/Of. 192/13**

Ref. Resposta ao Ofício 961/13-DL

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício em epígrafe referente **requerimentos 2420/13 do nobre Vereador Felipe César**, solicitando reparos na pavimentação no trecho que margeia o muro do Condomínio Village Paineiras encaminhamos a V. Exa. cópia da carta em resposta ao Sr Arnolfo R De Vita, morador da Rua do Manacás nº 101 e administrador do condomínio, para ciência e respectiva tratativa para a solicitação em questão.

No ensejo, reiteramos a V. Ex<sup>a</sup>. os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

**Adm. JOSÉ FONSECA MARCONDES JUNIOR**  
Gerente de Divisão - RVDP  
Matrícula nº 36476.6

2000004134-2013 11/10/2013 3:19:53 PM  
Interessado(a): FELIPE CESAR  
Assunto: Resposta ao Requerimento

Exm<sup>o</sup>. Sr.

**VEREADOR RICARDO PIORINO**

D.D. Presidente da Câmara de Vereadores

N E S T A

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Encaminhar documento para Sessão

do dia 21/10/13

Diretor de Administração

Protocolo sisdoc 289/13

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2013

**RVDP/C. 012/13**

Ilmº Sr.

**Arnolfo R De Vita**

**Administrador do Condomínio Village Paineiras**

Rua do Manacás, nº 101

Pindamonhangaba - SP

Prezado Senhor:

Em atenção a carta de V. S<sup>a</sup>, protocolada na Sabesp em 16/09/2013, cumpre-nos informar que a área técnica da Sabesp de Pindamonhangaba, após inspeções realizadas nos pontos indicados nas fotos anexas ao expediente, constatou que somente o ponto indicado como nº 2 é de responsabilidade desta companhia por tratar-se de tampão de ferro fundido, dispositivo de acesso a um poço de visita da rede coletora de esgoto.

Informamos que para a regularização do recalque do pavimento asfáltico foi executada a remoção de uma metragem de (3,00 m x 3,00 m) em torno do tampão indicado como ponto nº 2 e a reposição do mesmo, com o respectivo nivelamento (vide foto datada de 30/09/2013).

A área técnica, conforme vistoria, informa também que as demais irregularidades, fazem parte dos poços de visita das redes de galerias pluviais pertencentes à Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (vide fotos anexas).

Colocando-nos a disposição de V. S<sup>a</sup> para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,




**ADM. JOSÉ FONSECA MARGONDES JUNIOR**

Gerente de Divisão - RVDP

Matrícula nº.36476-6



**Foto 01:** Poço de Visita da Sabesp a nivelar



**Foto 02:** Poço de Visita da Sabesp em obra




Foto 03: Poço de Visita da Sabesp serviços de nivelamento executado





Foto 04: Tampão de galeria de água pluvial.



**Foto 05:** Vista geral da via tampão de galeria de água pluvial, asfalto danificado sobre galeria.



**Foto 06:** Vista geral da via, sobre redes de galeria de água pluviais