

INDICAÇÃO Nº78 /2008.

EMENTA: melhorias no trecho compreendido entre à Igreja do Socorro, no Bairro do Socorro e a rotatória de entrada ao Bairro do Araretama.

Senhores Vereadores:

Considerando que a região a Cidade Jardim, Araretama, Lessa, Vilage, etc, cresceu muito e o meio de transporte bastante utilizado pela maioria dos moradores daquelas regiões é a bicicleta e a moto, por se tratar de um transporte econômico e prático;

Considerando que o trecho compreendido entre a Igreja do Socorro, no Bairro do Socorro e rotatória de entrada ao Bairro do Araretama deveria ser uma área muito bem iluminada e sinalizada, tanto no solo, quanto com placas bem visíveis;

Considerando que têm ocorrido vários acidentes nestes locais, principalmente com vítimas fatais nas rotatórias;

Em face ao acima exposto.

INDICO nos termos do Regimento Interno, ao Senhor Prefeito Municipal, uma atenção especial e em caráter de urgência, para o trecho acima mencionado, com as seguintes melhorias:

iluminação da ciclovia, pois os ciclistas também precisam transitar no período noturno e correm um grande perigo ao andar pelo escuro, ou nas laterais das pistas (sentido Taubaté/Pinda e vice-versa), principalmente as mulheres.

iluminação e manutenção das luminárias nestes trechos, principalmente nos pontos de ônibus.

Sinalização com tinta reflexiva no solo e colocação de olho de gato nas laterais da pista, pois com as chuvas fica difícil a visibilidade.

Substituição das placas, especialmente aquela onde informa sobre a rotatória de entrada do Bairro Araretama (alto índice de acidentes com mortes), a placa está enferrujada, o que atrapalha a sua leitura.

Estudos e providências para a construção de um canteiro central na Avenida para evitar o cruzamento de veículos para entrada e saída do Posto de gasolina “Trevo”.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 1º de dezembro de 2008.

Vereador Janio Ardito Lerario

Presidente da Câmara