



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Requeiro ao DEPTRAN -Departamento de Trânsito de Pindamonhangaba, c/c ao Sr. Prefeito Municipal, MANUTENÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO, localizada na estrada do Borba, próximo ao nº 2000, sentido bairro do Goiabal.




Protocolo: 0000113/2014
27/01/2014 - 14:19:08

REQ Requerimento 89/2014

Autor: CARLOS EDUARDO DE MOURA

Ementa: REQUEIRO AO DEPTRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE PINDAMONHANGABA, C/C AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO, LOCALIZADA NA ESTRADA DO BORBA, PRÓXIMO AO Nº 2000, SENTIDO BAIRRO DO GOIABAL.



Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Senhor Presidente:

Considerando que, a placa de sinalização caiu (foto em anexo) devido as chuvas fortes que tem caído na região;


REQUEIRO a mesa ouvido o plenário, que se oficie ao DEPTRAN -Departamento de Trânsito de Pindamonhangaba, c/c ao Sr. Prefeito Municipal, requerendo a MANUTENÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO, localizada na estrada do Borba, próximo ao nº 2000, sentido bairro do Goiabal.

Pindamonhangaba, 27 de Janeiro de 2014

CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO
VEREADOR



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo



Estrada do Goiabal – próximo ao número 2000 – Placa de Sinalização caída na margem da estrada.