




Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO **0 3 2 4**

Ementa: REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto ao departamento competente, poda do mato, assim como, troca das lâmpadas queimadas em 7 (sete) postes de iluminação e tapa buracos, na Estrada do Atanásio, em Moreira César.



Senhor Presidente,

Considerando que, toda a extensão da estrada do Atanásio, esta tomado por mato alto, inclusive o marto esta tapando as placas de sinalização (foto);

Considerando que, animais peçonhentos tem aparecido na estrada (foto), devido o mato estar muito alto;

Considerando que, 7 (sete) postes da referida estrada estão com lâmpadas apagadas, sendo que o local esta totalmente no escuro;

Considerando que, surgiram buracos devido as chuvas, os quais precisam ser tapados;



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

Considerando que, muitas pedestres e ciclistas trafegam pela Estrada do Atanásio no dia a dia, sendo que o mato alto, tem causado diversos transtornos a essas pessoas, a exemplo de animais peçonhentos que tem aparecido na estrada, colocando em risco a integridade física dessas pessoas, principalmente os pedestres;

Requeiro à mesa, ouvido o Plenário que se officie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto ao departamento competente, poda do mato, assim como, troca das lâmpadas queimadas em 7 (sete) postes de iluminação e tapa buracos, na Estrada do Atanásio, em Moreira César.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 3 de fevereiro de 2020


CARLOS MOURA MAGRÃO
VEREADOR




Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

Mato alto nos dois lados da estrada do Atanásio, placas de sinalização estão obstruídas devido o mato alto, buracos tem aparecido na estrada devido a chuva, mas que precisam serem tapados para não aumentar de tamanho, evitando prejuízos para quem trafega pela mesma





Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo



Animais peçonhentos, como cobras, tem aparecido com frequência no local, devido o mato estar alto, colocando em risco a integridade dos pedestres que andam as margens da Estrada.