




# Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

## Estado de São Paulo

### REQUERIMENTO

Ementa: em reiteração ao Requerimento nº 2079/2021, ao Executivo Municipal, com cópia Secretaria de Esportes e Secretaria de Obras (setor elétrica), à Subprefeitura, solicitando informar a possibilidade de realizar uma manutenção no campo de futebol do Colorado, no Bairro Vila São Benedito, em Moreira César, principalmente na parte elétrica da iluminação do campo e no vestiário.



Considerando que o campo está necessitando de manutenção na iluminação do campo, no suporte das luminárias e caixa de reatores que estão danificadas, na troca de lâmpadas queimadas e uma enorme trinca existente no vestiário.

Considerando que esse pedido é uma solicitação dos munícipes do bairro e usuários do referido campo de futebol.

Considerando que de acordo com o Ofício nº 2076202-GAB, o local seria vistoriado para verificar as necessidades e a possibilidade do atendimento da solicitação em 02 de agosto de 2021.

Considerando que esse campo é tradicional e muito importante para o município.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, em reiteração ao Requerimento nº 2079/2021, ao Executivo Municipal, com cópia Secretaria de Esportes e Secretaria de Obras (setor elétrica), à Subprefeitura, solicitando informar a possibilidade de realizar uma manutenção no campo de




# Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

## Estado de São Paulo

futebol do Colorado, no Bairro Vila São Benedito, em Moreira César, principalmente na parte elétrica da iluminação do campo e no vestiário.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 06 de dezembro de 2021.

  
Vereador – José Carlos Gomes – CAL  
Presidente




# Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

## Estado de São Paulo

### REQUERIMENTO

Ementa: Ao Executivo Municipal, junto a Secretaria de Esporte, Secretaria de Obras(setor elétrico) e Subprefeitura, solicitando informar a possibilidade de realizar uma manutenção no Campo do Colorado, bairro Vila São Benedito, Distrito de Moreira César principalmente na parte elétrica da iluminação do campo e no vestiário.



Considerando que o campo está necessitando de manutenção na Iluminação do Campo, no suporte das luminárias que estão apresentando corrosão, tem 08 lâmpadas queimadas, luminárias fora de foco, as caixas de reatores estão danificadas, e também nos vestiários que apresentam uma grande trinca

Considerando que se trata de um pedido dos moradores deste bairro e dos usuários deste Campo.

Considerando que o campo está precisando de manutenção tanto nas dependências como na iluminação do campo.

Considerando que esse Tradicional campo de futebol é muito importante para o Município.

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal, junto a Secretaria de Esporte, Secretaria de Obras(setor elétrico) e Subprefeitura, solicitando informar a possibilidade de realizar uma manutenção no Campo do Colorado, bairro Vila São Benedito, Distrito de Moreira César principalmente na parte elétrica da iluminação do campo e no


*Handwritten initials 'JC' and a signature 'au'.*



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
Estado de São Paulo

vestiário.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 12 de julho de 2021.

  
Vereador - José Carlos Gomes - CAL  
Presidente





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2021.

## Ofício n.º 2076/2021 – GAB

Prezado Senhor

Em atenção ao requerimento nº 2079/2021, do vereador José Carlos Gomes, que solicita informações acerca da possibilidade de manutenção em campo; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que o local será vistoriado para verificar as necessidades e a possibilidade de manutenção.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.



**Isael Domingues**  
**Prefeito Municipal**

Exmo. Sr.  
José Carlos Gomes  
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba  
Nesta