



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Divisão Pindamonhangaba – RVDP
R. Cap. Alfredo César, 200 – Vila Nair – Pindamonhangaba - SP
CEP 12400-150 - Tel (12) 3642 4299
www.sabesp.com.br

Pindamonhangaba, 09 de Dezembro de 2020.

RVDP - OF. 157/20

Ref: Of. 530/20 – Req. 3133/20

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício em epígrafe, no qual encaminha o requerimento supracitado, solicitando envio de equipe técnica a fim de detectar problemas na rede coletora de esgotos na Av. José Monteiro Romão e Rua Inácio Batista – Mantiqueira, informamos que conforme vistoria do setor técnico foi constatado que trata-se de extravazamento no poço de visita (PV), no momento da vistoria a situação estava normalizada. Foi verificado que o fato ocorreu em decorrência das varias ligações irregulares de descarte de águas pluviais na rede coletora de esgotos que nesse período de chuvas mais intenso acaba causando vários transtornos para todos os moradores.

No ensejo, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba



Protocolo Geral nº 7102/2020
Data: 11/12/2020 Horário: 09:50
LEG - Ofício - REQ 3133/2020

Adm. José Fonseca Marcondes Junior

Gerente de Divisão - RVDP

Matrícula 36476-6

Ilmo. Sr. Vereador
Felipe César
Câmara Municipal
Pindamonhangaba/SP

JFMJ/las – sisdoc s/n