



Req. 3156/2021 - Ver. Cal

Proposituras Câmara Pinda <proposituras@camarapinda.sp.gov.br>

**ENC: Resposta Poste Demanda - Solicitação: 3199 - Número do documento:
Ofício 59**

Grandes Clientes <grandesclientes@edpbr.com.br>

30 de novembro de 2021 14:33

Para: Proposituras Câmara Pinda <proposituras@camarapinda.sp.gov.br>

Prezado ,Boa tarde!

Em atenção sua solicitação de Avaliação e Substituição de Poste, registrada sob nº 292330329 de protocolo, segue a resposta da área responsável:

Caro(a),

Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba



Protocolo Geral nº 9553/2021
Data: 02/12/2021 Horário: 10:06
LEG - Ofício - REQ 3156/2021

O poste que se encontra na Esquina com a Rua Carlos Augusto Machado e Avenida Dr. José Monteiro Machado César - Loteamento João Tamborindeguy, próximo ao número 999999 foi inspecionado. Verificou-se, por meio dos procedimentos baseados em critérios e normas técnicas para inspeção, que o poste se apresenta com bom estado físico, sem risco de queda, NÃO havendo necessidade de troca.

Se precisar de mais esclarecimentos, não hesite em utilizar nossos canais de comunicação. Será uma satisfação atendê-lo!

Atenciosamente,

Regiane Cassemiro



Site: <https://www.edponline.com.br/>

Cadastre aqui sua fatura por e-mail:



Clientes Baixa Tensão Cadastre aqui sua fatura em débito automático:

