



Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2021

RVDP/OF. 184/21

Ref: Ofício 1026/21 Req. 3031/21 - CMP

Senhor presidente,

Em resposta aos ofícios em epígrafe, que encaminha **requerimento 3031/21 de autoria do Ver. Profº Felipe Guimarães**, solicitando estudos, análise e informações a respeito de uma cratera, cheia de água, que se abriu na Rua Raymundo de Souza Martins no Bairro Araretama, cumpre-nos informar que a área técnica da Sabesp de Pindamonhangaba verificou o local informa que a saliência foi decorrente a problema da estrutura de um poço de visita da rede coletora. O PV foi regularizado e o pavimento foi nivelado corretamente.

Ao ensejo renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Adm. José Fonseca Marcondes Junior
Gerente de Divisão - RVDP
Matrícula 36476-6



Exmo. Sr.
José Carlos Gomes
Presidente da Câmara de Vereadores
Pindamonhangaba/SP