



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO

Ementa: Em reiteração ao requerimento nº 1720/2019, requeiro ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, informações se foi realizada visita técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, para verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas, e quais as providências serão tomadas.


REQUERIMENTO Nº 2855/2019

Autor: CARLOS EDUARDO DE MOURA

Ementa: EM REITERAÇÃO AO REQUERIMENTO Nº 1720/2019, REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, INFORMAÇÕES SE FOI REALIZADA VISITA TÉCNICA NA RUA MIGUEL DURAND, Nº 5 - VILA SÃO BENEDITO, PARA VERIFICAR ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO, COM RISCO DE QUEDA EM CIMA DAS CASAS CIRCUNVIZINHAS, E QUAIS AS PROVIDENCIAS SERÃO TOMADAS.

PROTOCOLO GERAL Nº 3281/2019

Data: 23/09/2019 - Horário: 13:41



Considerando que, segundo informações o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;

Considerando que, o referido reservatório está com ferragens expostas, as quais estão enferrujando, e pedaços de concreto estão se desprendendo e caindo;

Considerando que, segundo Ofício nº 1885-GAB, de 11/06/2019, informou que seria realizada vistoria técnica no local;


REQUEIRO ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, informações se foi realizada visita técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, para verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas, e quais as providências serão tomadas.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 23 de setembro de 2019


CARLOS MOURA-MAGRÃO
VEREADOR



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo



Segundo informações o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 11 de Junho de 2019.

Ofício n.º 1885/2019 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 1720/2019, do vereador Carlos Eduardo de Moura, que solicita visita técnica; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que será realizada visita técnica no local em questão para averiguar a situação e posteriores providências para sanar o problema.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000002072 - 2019 25/06/2019 3:07:15 PM
Interessado (a): PRES. VER FELIPE CÉSAR
Assunto: Resposta ao Requerimento




Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta