



# Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

## Estado de São Paulo

### REQUERIMENTO

Reitero ao Ministério Público do Estado de São Paulo, providências acerca da estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas na Rua Miguel Durand, nº 5 — Vila São Benedito.


**Requerimento nº 2187/2020**

**Autor:** CARLOS EDUARDO DE MOURA

**Ementa:** REITERO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROVIDÊNCIAS ACERCA DA ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO, COM RISCO DE QUEDA EM CIMA DAS CASAS CIRCUNVIZINHAS NA RUA MIGUEL DURAND, Nº 5 - VILA SÃO BENEDITO.

**PROTOCOLO GERAL Nº 4235/2020**

Data: 10/08/2020 - Horário: 11:27



Senhor Presidente

Considerando que, no dia 30 de maio de 2019, entramos em contato por meio de e-mail com a SABESP, acerca da responsabilidade do referido reservatório (doc. 2);

Considerando que, a SABESP respondeu que o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;(doc. 3);

Considerando que, foi protocolado o requerimento nº 1720/2019, em 03/06/2019 (doc. 4) , requerendo a Prefeitura visita técnica no local;

Considerando que, a Prefeitura respondeu através do Ofício n01885/2019-GAB que seria realizada a visita técnica no local para averiguar a situação e posteriores providências (doc. 5);



## Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

Considerando que, foi reiterado o requerimento 1720/2019, solicitando informações da realização da vistoria, através do requerimento nº 2855/2019, no dia 23/09/2019, (doc. 6);

Considerando que, a Prefeitura respondeu através do requerimento nº 3301/2019-GAB, que a vistoria estaria agendada para a primeira quinzena de Outubro/2019, (doc. 7);

Considerando que, no dia 30/10/2019 reiteramos o requerimento, através do requerimento nº 3324/2019, requerendo informações acerca da vistoria, (doc. 8);

Considerando que, a Prefeitura respondeu através do ofício nº 3826/2019-GAB, que havia reiterado a solicitação de vistoria junto a Sabesp, (doc. 9);

Considerando que, na última semana de janeiro/2020, moradores circunvizinhos ao local onde encontra-se o referido reservatório, demonstraram preocupação através das redes sociais postando imagens do mesmo, com o título "...olha ai...despencando aos poucos..." , (doc. 10)

Considerando que, o referido reservatório está com ferragens expostas, as quais estão enferrujando, e pedaços de concreto estão se desprendendo e caindo, com risco iminente de a qualquer momento cair em cima de alguma residência vizinha;

**REQUEIRO** à Mesa, consultado o Plenário, seja oficiado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, reiterando pedido de providências acerca da estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas na Rua Miguel Durand, nº 5 — Vila São Benedito.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 10 de agosto de 2020

  
Carlos Moura Magrão  
Vereador



## Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

### REQUERIMENTO

**Ementa:** Ao Executivo Municipal, c/c ao Ministério Público do Estado de São Paulo, providências acerca da estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito. (doc. 1)


#### REQUERIMENTO Nº 288/2020

**Autor:** CARLOS EDUARDO DE MOURA

**Ementa:** O EXECUTIVO MUNICIPAL, C/C AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PROVIDÊNCIAS ACERCA DA ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO, COM RISCO DE QUEDA EM CIMA DAS CASAS CIRCUNVIZINHAS NA RUA MIGUEL DURAND Nº 5 - VILA SÃO BENEDITO (DOC.1).

PROTOCOLO GERAL Nº 337/2020

Data: 03/02/2020 - Horário: 14:14



Considerando que, no dia 30 de maio de 2019, entramos em contato por meio de e-mail com a SABESP, acerca da responsabilidade do referido reservatório (doc. 2);

Considerando que, a SABESP respondeu que o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;(doc. 3);

Considerando que, foi protocolado o requerimento nº 1720/2019, em 03/06/2019 (doc. 4) , requerendo a Prefeitura visita técnica no local;

Considerando que, a Prefeitura respondeu através do Ofício nº 1885/2019-GAB que seria realizada a visita técnica no local para averiguar a situação e posteriores providências (doc. 5);

Considerando que, foi reiterado o requerimento 1720/2019, solicitando informações da



## Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba Estado de São Paulo

realização da vistoria, através do requerimento nº 2855/2019, no dia 23/09/2019, (doc. 6);

Considerando que, a Prefeitura respondeu através do requerimento nº 3301/2019-GAB, que a vistoria estaria agendada para a primeira quinzena de Outubro/2019, (doc. 7);

Considerando que, no dia 30/10/2019 reiteramos o requerimento, através do requerimento nº 3324/2019, requerendo informações acerca da vistoria, (doc. 8);

Considerando que, a Prefeitura respondeu através do ofício nº 3826/2019-GAB, que havia reiterado a solicitação de vistoria junto a Sabesp, (doc. 9);

Considerando que, na última semana de janeiro/2020, moradores circunvizinhos ao local onde encontra-se o referido reservatório, demonstraram preocupação através das redes sociais postando imagens do mesmo, com o título “...olha ai...despencando aos poucos...”, (doc. 10)

Considerando que, o referido reservatório está com ferragens expostas, as quais estão enferrujando, e pedaços de concreto estão se desprendendo e caindo;

**REQUEIRO** ao Executivo Municipal, c/c ao Ministério Público do Estado de São Paulo, providências acerca da estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito. (doc. 1)

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 3 de junho de 2019

  
**CARLOS MOURA MAGRÃO**  
**VEREADOR**



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
Estado de São Paulo



Segundo informações o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;

**Doc. 2**



Vereador Magrão <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br>

---

## Informação Caixa D'água - Rua Miguel Durand, VSB

---

Vereador Magrão <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br>

30 de maio de 2019 11:17

Para: jfmarcondes@sabesp.com.br

Cc: marcosmonsorens@yahoo.com.br

A  
Sabesp

**Municipes: Amélia Rosa Monsorens da Silva**  
**Marcos Monsorens**  
**Rua Miguel Durand, 5 - Vila São Benedito**  
**Contato: (9)9708-7603 - 3641-1175**

Jotinha, Bom Dia!

No mês de abril o Magrão entrou e contato via watssApp a pedido dos municipes acima supracitados, solicitando informações acerca de uma estrutura (Caixa D'água) que encontra-se dentro do terreno de propriedade dos mesmos, que segundo eles foi construída pela SABESP. Segundo informações a referida estrutura da caixa d'água encontra-se com as ferragens expostas e quedas constantes de partes de concreto, sendo que temem que a mesma venha cair em cima da sua casa ou da casa de algum vizinho.

Atenciosamente

Assessoria Vereador Magrão  
Marcelo



miguel durand.png  
979K

**Doc. 3**



Vereador Magrão <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br>

---

## Informação Caixa D'água - Rua Miguel Durand, VSB

---

jfmarcondes@sabesp.com.br <jfmarcondes@sabesp.com.br>  
Para: Vereador Magrão <vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br>  
Cc: marcosmonsorens@yahoo.com.br

30 de maio de 2019 11:40

Bom dia!

Esse reservatório é bem antigo, e foi feito antes da Sabesp assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela Sabesp, e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, portanto o mesmo pertence a Prefeitura Municipal.

Estamos a disposição para mais esclarecimentos se necessário.

Att.



**José F. Marcondes Junior**

Gerente de Divisão

Divisão Pindamonhangaba - RVDP

(012) 3644-4230

(12 ) 3644 - 4237

Leve suas ideias de melhoria para o meio ambiente



[Texto das mensagens anteriores oculto]

[anexo "miguel durand.png" removido por José Fonseca M Junior/SABESP/BR]



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
Estado de São Paulo

**REQUERIMENTO**

**Ementa:** Requeiro ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, visita técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas.


**REQUERIMENTO Nº 1720/2019**

**Autor:** CARLOS EDUARDO DE MOURA

**Ementa:** REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, VISITA TÉCNICA NA RUA MIGUEL DURAND, Nº 5 - VILA SÃO BENEDITO, VERIFICAR ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO, COM RISCO DE QUEDA EM CIMA DAS CASAS CIRCUNVIZINHAS.

**PROTOCOLO GERAL Nº 1947/2019**

Data: 03/06/2019 - Horário: 14:23



Considerando que, segundo informações o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;

Considerando que, o referido reservatório está com ferragens expostas, as quais estão enferrujando, e pedaços de concreto estão se desprendendo e caindo;

**REQUEIRO** ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, visita técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 3 de junho de 2019

**CARLOS MOURA-MAGRÃO**  
**VEREADOR**



206.5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 11 de Junho de 2019.

Ofício n.º 1885/2019 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 1720/2019, do vereador Carlos Eduardo de Moura, que solicita visita técnica; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que será realizada visita técnica no local em questão para averiguar a situação e posteriores providências para sanar o problema.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
0000002072 - 2019 25/06/2019 3:07:15 PM  
Interessado (a): PRES. VER. FELIPE CÉSAR  
Assunto: Resposta ao Requerimento



  
Isaél Domingues  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
Felipe Francisco César Costa  
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba  
Nesta

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - CEP 12420-010 - Pindamonhangaba - SP.  
Fone(12) 3644.5826/5827/5828 Fax: (12) 3644-5807 Site: [www.pindamonhangaba.sp.gov.br](http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br)  
E-mail: gabinete@pindamonhangaba.sp.gov.br



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
Estado de São Paulo

**REQUERIMENTO**

**Ementa:** Em reiteração ao requerimento nº 1720/2019, requeiro ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, informações se foi realizada visita técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, para verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas, e quais as providências serão tomadas.

**REQUERIMENTO Nº 2855/2019**

**Autor:** CARLOS EDUARDO DE MOURA

**Ementa:** EM REITERAÇÃO AO REQUERIMENTO Nº 1720/2019, REQUEIRO AO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO COMPETENTE, INFORMAÇÕES SE FOI REALIZADA VISITA TÉCNICA NA RUA MIGUEL DURAND, Nº 5 - VILA SÃO BENEDITO, PARA VERIFICAR ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO, COM RISCO DE QUEDA EM CIMA DAS CASAS CIRCUNVIZINHAS, E QUAIS AS PROVIDENCIAS SERÃO TOMADAS.

**APROVADO**  
23 Set. 2019  
Vereador Felipe César - FC  
Presidente

**PROTOCOLO GERAL Nº 3281/2019**  
Data: 23/09/2019 - Horário: 13:41

Considerando que, segundo informações o referido reservatório é bem antigo, foi feito antes da SABESP assumir o município (1975) e na ocasião seria aproveitado, mas acabou nunca sendo utilizado pela SABESP e nem chegou a ser feito o processo de regularização imobiliária, sendo que o mesmo é de responsabilidade da Prefeitura;

Considerando que, o referido reservatório está com ferragens expostas, as quais estão enferrujando, e pedaços de concreto estão se desprendendo e caindo;

Considerando que, segundo Ofício nº 1885-GAB, de 11/06/2019, informou que seria realizada vistoria técnica no local;

**REQUEIRO** ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, informações se foi realizada visita técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, para verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas, e quais as providências serão tomadas.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 23 de setembro de 2019

**CARLOS MOURA-MAGRÃO**  
VEREADOR

**DOC. 7**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 04 de Outubro de 2019.

**Ofício n.º 3301/2019 – GAB**

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 2855/2019, do vereador Carlos Eduardo de Moura, que solicita informações acerca de visita técnica; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que a vistoria está agendada para a primeira quinzena de Outubro.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

  
**Isael Domingues**  
**Prefeito Municipal**

Exmo. Sr.  
Felipe Francisco César Costa  
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba  
Nesta

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
0000003580 - 2019 15/10/2019 11:40:21  
Interessado (a): PRESID. VER. FELIPE CÉSAR  
Assunto: Resposta ao Requerimento





Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
Estado de São Paulo

REQUERIMENTO 3324/2019


**Ementa:** Em reiteração ao requerimento nº 1720/2019, 2855/2019, requeiro ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, informações acerca da vistoria técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, para verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas, e quais as providências serão tomadas.

PROTOCOLO

Recebido em 29/10/19

Horário 14:55

*Manella*  
Câmara de Vereadores de  
Pindamonhangaba



Considerando que, segundo o Ofício nº 3301/209-GAB (ANEXO) a vistoria estaria agendada para a primeira quinzena de Outubro/2019;

**REQUEIRO** ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, informações acerca da vistoria técnica na Rua Miguel Durand, nº 5 – Vila São Benedito, para verificar estrutura de reservatório de caixa d'água que encontra-se em estado de deterioração, com risco de queda em cima das casas circunvizinhas, e quais as providências serão tomadas.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 29 de outubro de 2019

*[Handwritten Signature]*  
CARLOS MOURA-MAGRÃO  
VEREADOR

206.9



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 27 de Novembro de 2019.

Ofício n.º 3826/2019 – GAB

Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 3324/2019, do vereador Carlos Eduardo de Moura, que reitera requerimento; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que reiteramos a solicitação de vistoria junto à Sabesp, através do Ofício nº 020/2019.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
0000004145 - 2019 10/12/2019 10:11:30 AM  
Interessado (a): PRES. VER. FELIPE CESAR -  
Assunto: Resposta ao Requerimento



**Isael Domingues**  
**Prefeito Municipal**

Exmo. Sr.  
Felipe Francisco César Costa  
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba  
Nesta


PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - CEP 12420-010 - Pindamonhangaba - SP.  
Fone (12) 3644.5826/5827/5828 Site: [www.pindamonhangaba.sp.gov.br](http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br)  
E-mail: [gabinete@pindamonhangaba.sp.gov.br](mailto:gabinete@pindamonhangaba.sp.gov.br)

Doc 10

PINDA CIDADA Mobilização Jaiiii

Sueli Machado Caetano 23 de Janeiro de 2011

Olha aí... despenhando aos poucos



28 comentários · 14 compartilhamentos

Comentar

José Carlos Briet As autoridades que administram a empresa SADESP, alias tem um deles que mora px não tem observado que isso algum dia poderia vir a cair até sobre sua casa ou de outros. Depois que acontecer não adianta colocar a culpa em outras pessoas.

Carla Responder · 4 d

Luan Barandarian Minecraft · 4 d

Karla Medeiros Isso vai cair qualquer hora aí vai falar nos estereos tomando providencia sera

Carla Responder · 4 d

Renata Pereira Perigo gente

COMPARTILHAR 525 58.933 membros

Objetivo do grupo é tomar uma cidade mais transparente, onde todos possam ser ouvidos.

Grupos

Os grupos tornam mais fácil compartilhar com amigos, familiares e companheiros de equipe.

Criar grupo

ENCONTRE SEUS AMIGOS



Português (Portugal) English (US) Español Français (France)

Se você não quiser receber mensagens de amigos, clique aqui para desativar as notificações de mensagens. Saiba mais