



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 30 de Setembro de 2020.

Ofício n.º 2613/2020 – GAB


Prezado Senhor

Em atenção ao requerimento nº 2067/2020, do vereador Ronaldo Pinto de Andrade, que solicita laudo de vistoria; informamos, conforme reportado pela Secretaria competente, que segue anexo laudo de vistoria.

Vale ressaltar que a caixa d'água está instalada no local desde 1974 e assim que foi emitido o laudo, foram tomadas as providências para a contratação de empresa especializada em demolição, bem como as famílias foram orientadas e receberam o suporte necessário.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba

Protocolo Geral nº 5939/2020
Data: 14/10/2020 Horário: 13:56
LEG - Ofício - REQ 2067/2020

Exmo. Sr.
Felipe Francisco César Costa
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
Nesta



Pindamonhangaba, 05 de março de 2020

RELATÓRIO DE VISTORIA Nº 014/2020


Solicitante: Vereador Ronaldo Pipas
Local Vistoriado: Rua Miguel Duran. 05 – Vila São Benedito

REF.: Caixa d'água elevada na Vila São Benedito

RELATÓRIO

Segue laudo de vistoria da Defesa Civil ao Gabinete para providências junto ao requerente:

Atendendo ao ofício nº 39/2020 – rpa, a Defesa Civil em vistoria constatou estrutura de caixa elevada com patologias estruturais compreendendo armaduras expostas às intempéries, evoluindo-se com corrosão de ferragem e desprendimento de concreto, ocasionando o estado limite de serviço **COM RISCO IMINENTE** de ELU (estado limite último).


José Sedário Viana
Secretário de Segurança Pública


Eng.º Josué Bondioli Júnior
Diretor Defesa Civil