



Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Ementa: ao Exmo Sr. Prefeito, c/c a Secretaria de Habitação de Pindamonhangaba, c/c ao CDHU - Gerência Regional de Taubaté, c/c a Defesa Civil, visita técnica visando vistoria na caixa d'água do prédio do CDHU, localizado no bairro Azeredo, em Moreira César.

Senhor Presidente:

Considerando que, uma caixa d' água que abastece os apartamentos do prédio do CDHU, no bairro Azeredo, em Moreira César, encontra-se com problemas de vazamento e infiltração de água, conforme demonstrado nas fotos em anexo;

Considerando que, moradores estão com medo e inseguros, haja vista que o vazamento de água aumenta a cada dia, sendo que eles temem que a mesma possa ter risco de cair, em cima de algum prédio vizinho, e vindo a causar danos materiais e pessoais irreparáveis;

REQUEIRO à Mesa, consultado o Plenário, ao Exmo Sr. Prefeito, c/c a Secretaria de Habitação de Pindamonhangaba, c/c ao CDHU - Gerência Regional de Taubaté, c/c a Defesa Civil, visita técnica visando vistoria na caixa d'água do prédio do CDHU, localizado no bairro Azeredo, em Moreira César.

Plenário Dr. Francisco Romano de Oliveira, 06 de março de 2023.

CARLOS MOURA - MAGRÃO
Vereador - PL



Caixa d'água – CDHU – bairro Azeredo – Moreira César - Pindamonhangaba/SP



Segundo informações de moradores, a água vaza constantemente da caixa. Na foto é possível verificar o solo encharcado e a tubulação enferrujada.